

Dátum: 06.07.2023

Objednávka č. 5500005149

Strana: 1/2

Objednávateľ:
 Názov firmy: **MH Teplárenský holding, a.s.**
 Adresa: Turbínová
 sídla firmy: 831 04 Bratislava

Dodávateľ:
TRANSCOM TECHNIK, spol.s r.o.
 Bojnická 18
 830 00 Bratislava 3

Banka: Tatrabanka, a.s. 850 05 Bratislava
 IBAN/SWIFT: SK1711000000002627064293/TATRSKBX
 IČO: 36211541
 IČ pre DPH: SK2020048580
 DIČ: 2020048580
 Zapísaná: OR Mest. súdu BA III, odd. Sa, Vložka číslo: 7386/B
 (ďalej len "Objednávateľ")

UniCredit Bank
 SK5511110000001155399006/UNCRSKBX
 31386547
 SK2020354116
 2020354116
 (ďalej len "Dodávateľ")

Cena je konečná a nemenná, pričom sú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodávkou objednaných materiálov resp. poskytnutím služieb objednávateľovi.

Faktúra má splatnosť V priebehu 30 dní Bez zrážky odo dňa doručenia faktúry.

Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry v podateľni objednávateľa.

Faktúru odošlite na email: faktury.mhth@mhth.sk

Faktúra musí obsahovať číslo objednávky a všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. v platnom znení.

V prípade neuvedenia čísla objednávky Vám bude faktúra vrátená. Prijatím tejto objednávky dodávateľ potvrdzuje, že sa pred prijatím objednávky oboznámil so všeobecnými zmluvnými podmienkami, porozumel všetkým ich ustanoveniam a s nimi súhlasí a spĺňa predpoklady a požiadavky pre splnenie objednávky.

Všeobecné zmluvné podmienky pre nákupy uskutočňované spoločnosťou MH Teplárenský holding, a.s., verzia 01/2022, sú dostupné na webovom sídle spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s., www.mhth.sk a sú súčasťou tejto objednávky.

Kontaktná osoba: T, Tel.: , Email:

Pol.	Materiál/výkon Krátky text	Množstvo MJ	Jednot. cena bez DPH	Cena bez DPH Celkom	Dátum dodávky
1	Oprava a overenie merača tepla Diagnostika v prípade potreby oprava kalorimetrického počítadla RMS 621 SN: M504070422E zOST - 435 - Kortina PCHZ Myma. Súčasťou služby bude následné metrologické overenie pooprave s vydaním certifikátu o overení. Na kalorimetrickom počítadle vypadáva zobrazenie stavovna displeji, a nie je možné určiť či pri tomto stave nedochádza aj k výpadku celkového meraniadodávky tepla v OST. Podľa vyjadrenia technika f. Transcom technik je možná poruchaprocessora KP - RMS 621. / 1 OaÚ-oprava meračov	1 JV 670 JV	670,00 1,00	670,00 670,00	14.07.2023
Cena bez DPH celkom v EUR				670,00	
Slovom: Šesťstosedemdes. EUR					

Preberajúci: Šugár

Dátum:



Ing. Marcel Vrátný
Generálny riaditeľ



Ing. Lenka Smreková, FCCA
Finančný riaditeľ