

Dátum: 27.07.2023

Objednávka č. 5500005351

Strana: 1/2

Objednávateľ:
Názov firmy: **MH Teplárenský holding, a.s.**
Adresa: Turbínová
sídla firmy: 831 04 Bratislava

Dodávateľ:
SLOVCEM, spol. s r.o.
Duklianskych hrdinov 651
901 01 Malacky

Banka: Tatrabanka, a.s. 850 05 Bratislava
IBAN/SWIFT: SK1711000000002627064293/TATRSKBX
IČO: 36211541
IČ pre DPH: SK2020048580
DIČ: 2020048580
Zapísaná: OR Mest. súdu BA III, odd. Sa, Vložka číslo:
7386/B
(ďalej len "Objednávateľ")

Tatrabanka, a.s. 850 05 Bratislava
SK4611000000002625455899/TATRSKBX
31410324
SK2020376182
2020376182
(ďalej len "Dodávateľ")

Podmienky dodania: DAP Teplárenská 3, Košice

Cena je konečná a nemenná, pričom sú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodávkou objednaných materiálov resp. poskytnutím služieb objednávateľovi.

Faktúra má splatnosť V priebehu 30 dní Bez zrážky odo dňa doručenia faktúry.

Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry v podateľni objednávateľa.

Faktúru odošlite na email: faktury.mhth@mhth.sk

Faktúra musí obsahovať číslo objednávky a všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. v platnom znení.

V prípade neuvedenia čísla objednávky Vám bude faktúra vrátená. Prijatím tejto objednávky dodávateľ potvrdzuje, že sa pred prijatím objednávky oboznámil so všeobecnými zmluvnými podmienkami, porozumel všetkým ich ustanoveniam a s nimi súhlasí a spĺňa predpoklady a požiadavky pre splnenie objednávky.

Všeobecné zmluvné podmienky pre nákupy uskutočňované spoločnosťou MH Teplárenský holding, a.s., verzia 01/2022, sú dostupné na webovom sídle spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s., www.mhth.sk a sú súčasťou tejto objednávky.

Kontaktná osoba: T, Tel.: , Email:

Pol.	Materiál/výkon Krátky text	Množstvo MJ	Jednot. cena bez DPH	Cena bez DPH Celkom	Dátum dodávky
1	Oprava chemickej izolácie neutralizačnej V zmysle cenovej ponuky z EA objednáваме opravu chemickej izolácie neutralizačnej nádrže 1.9B: - osekanie poškodenej gumovej izolácie - prípravu oceľového plášťa na aplikáciu náteru - náter odolný skladovanému médiu - riedená kyselina chlorovodíková (HCl 5%) a riedený hydroxid sodný (NaOH 4%). Oprava vnútorného plášťa je nutná v spodnej tretine nádrže v rozsahu - výška 2,8 m, priemer 6 m (52,8 m2). V prípade zistenia výskytu porúch mimo plánovanej plochy požadujeme vykonať lokálnu opravu poškodeného miesta. Fakturácia bude podľa skutočne vykonaného rozsahu opravy. Potrebné lešenie.	1 JV	15.000,00	15.000,00	30.09.2023

Pol.	Materiál/výkon Krátky text	Množstvo MJ	Jednot. cena bez DPH	Cena bez DPH Celkom	Dátum dodávky
	Kontaktná osoba: Z. Morová, 0918 800 223				
	/ 1 OaÚ-strojná-korekt.	15.000 JV	1,00	15.000,00	
Cena bez DPH celkom v EUR				15.000,00	
				Slovom: Pätnásttisíc EUR	

Preberajúci: Z. Morová

Dátum:


Ing. Marcel Vrátny
Generálny riaditeľ
Ing. Lenka Smreková, FCCA
Finančný riaditeľ