

Dátum: 27.01.2026

**Objednávka č. 5500016937
k zmluve č. 6600002200**

Strana: 1/2

Objednávateľ:
Názov firmy: **MH Teplárenský holding, a.s.**
Adresa: Turbínová 3
sídla firmy: 831 04 Bratislava

Dodávateľ:
Výskumný ústav zväračský (VUZ)
Račianska 1523/71
831 02 Bratislava - Nové Mesto

Banka: Tatrabanka, a.s. 850 05 Bratislava
IBAN/SWIFT: SK1711000000002627064293/TATRSKBX
IČO: 36211541
IČ pre DPH: SK2020048580
DIČ: 2020048580
Zapísaná: OR Mest. súdu BA III, odd. Sa, Vložka číslo:
7386/B
(ďalej len "Objednávateľ")

Všeobecná úverová banka, a.s.
SK9102000000000031334062/SUBASKBX
36065722
SK2020262310
2020262310
(ďalej len "Dodávateľ")

Cena je konečná a nemenná, pričom sú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodávkou objednaných materiálov resp. poskytnutím služieb objednávateľovi.

Faktúra má splatnosť V priebehu 30 dní Bez zrážky odo dňa doručenia faktúry.

Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry v podateľni objednávateľa.

Faktúru odošlite na email: faktury.mhth@mhth.sk

Faktúra musí obsahovať číslo objednávky a všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. v platnom znení.

V prípade neuvedenia čísla objednávky Vám bude faktúra vrátená. Prijatím tejto objednávky dodávateľ potvrdzuje, že sa pred prijatím objednávky oboznámil so všeobecnými zmluvnými podmienkami, porozumel všetkým ich ustanoveniam a s nimi súhlasí a spĺňa predpoklady a požiadavky pre splnenie objednávky.

Všeobecné zmluvné podmienky pre nákupy uskutočňované spoločnosťou MH Teplárenský holding, a.s., aktuálna verzia je dostupná na webovom sídle spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s., www.mhth.sk a je súčasťou tejto objednávky.

Kontaktná osoba: T, Tel.: , Email:

Pol.	Materiál/výkon Krátky text	Množstvo MJ	Jednot. cena bez DPH	Cena bez DPH Celkom	Dátum dodávky
1	Analýza netesnosti na sedlách ventilov m Analýza netesnosti na sedlách ventilov motora KGJ4 a posúdenie chemickej úpravy chladiacej vody Popis požiadavky: 1. Analýza sedla ventilu, na ktorom bola zistená netesnosť - Metalografická analýza mikroštruktúry materiálu v miestach pozorovaných netesností - EDX analýza korózných splodín 2. Posúdenie chemickej úpravy chladiacej vody a jej vplyvu na netesnosti Z výsledkov skúšok vypracovať technickú správu v SJ. Kontaktná osoba Ing. Marek Lombart	1 JV	3.780,00	3.780,00	12.02.2026

Pol.	Materiál/výkon Krátky text	Množstvo MJ	Jednot. cena bez DPH	Cena bez DPH Celkom	Dátum dodávky
	/ 1 Diagnostické služby	3.780 JV	1,00	3.780,00	
Cena bez DPH celkom v EUR				3.780,00	
Slovom: Tritisícšedemstoosemdes. EUR					

Preberajúci: M. Lombart

Dátum:

Ing. Adrián Jenčo, LL.M, MBA
Generálny riaditeľIng. Pavol Nagy
Finančný riaditeľ