

 <b>Objednávateľ:</b> Žilinská teplotársená a.s. Košická 11 011 87 Žilina	<b>Objednávka</b> <b>No.: 3500030465</b> Prosíme uvádzať v korešpondencii! Číslo dodávateľa: 509276																	
	Žilina; 07.06.2019																	
<b>Bankové spojenie:</b> Tatrabanka, a.s., č.ú. 2625151940/1100 IČO: 36403032 IČ DPH SK: 2020106748	<b>Dodávateľ:</b> Energy pro, s.r.o. Škultétyho 78 010 01 Žilina																	
<b>Adresa pre doručenie faktúry:</b> Žilinská teplotársená a.s. Košická 11 011 87 Žilina	<b>Miesto dodania:</b> Žilinská teplotársená, a.s. ul. Košická 11 011 87 Žilina																	
<b>Ponuka: č. CPS_005.19 zo dňa 23.05.2019</b>	<b>Termín dodania: 06.2019</b>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pol.</th> <th>Materiál</th> <th>Označenie</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Cena/Jedn.</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00010</td> <td>14532</td> <td>Revízie</td> <td>1</td> <td>JV</td> <td>280,00</td> <td>280,00</td> </tr> </tbody> </table>					Pol.	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena/Jedn.	Celkom bez DPH	00010	14532	Revízie	1	JV	280,00	280,00
Pol.	Materiál	Označenie	Množstvo	MJ	Cena/Jedn.	Celkom bez DPH												
00010	14532	Revízie	1	JV	280,00	280,00												
Objednávam u Vás: 1/ Revízia plynového kotla BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-100 - 1ks 2/ Servis kotla BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-100 - 1ks 3/ Revízia komína DN 110, 22m. - 1ks																		
<b>Celková cena bez DPH v mene EUR</b> <span style="float: right;"><b>280,00</b></span>																		
<b>Objednávku žiadame obratom potvrdiť.</b>																		
<b>Za dodávateľa</b>			<b>Za objednávateľa</b>															
V.....,dňa.....			V Žiline, dňa.....															
.....			.....															
<p style="text-align: center;">Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sa vo vložke č. 10330/L</p>																		